



STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

StRH VI - 7/19

Maßnahmenbekanntgabe zu

"Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche Anstalt
öffentlichen Rechts, Sicherheitstechnische Prüfung der
Verwahrung von Kunstgegenständen

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	5
Umsetzungsstand im Einzelnen.....	6
Empfehlung Nr. 1.....	6
Empfehlung Nr. 2.....	6
Empfehlung Nr. 3.....	7
Empfehlung Nr. 4	7
Empfehlung Nr. 5.....	8
Empfehlung Nr. 6.....	8
Empfehlung Nr. 7.....	8
Empfehlung Nr. 8	9
Empfehlung Nr. 9.....	9
Empfehlung Nr. 10.....	10
Empfehlung Nr. 11.....	10
Empfehlung Nr. 12.....	10
Empfehlung Nr. 13.....	11
Empfehlung Nr. 14.....	11

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.beziehungsweise
 Nr.Nummer

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Verwahrung von Kunstgegenständen des Wien Museums einer sicherheitstechnischen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 5. Mai 2020 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 13. Mai 2020, Ausschusszahl 31/20 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Verwahrung von Kunstgegenständen des Wien Museums einer sicherheitstechnischen Prüfung.

Es war festzustellen, dass die gebäude- und anlagentechnische Ausstattung der beiden geprüften Depots in Bezug auf die erforderlichen Klimabedingungen, die Vermeidung von Schädlingen, die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes und die Anforderungen des Einbruchschutzes einen hohen Standard aufwiesen. Ferner wurden Überprüfungen der eingerichteten technischen Anlagen in der Regel ordnungsgemäß vorgenommen.

Verbesserungspotenzial ortete der Stadtrechnungshof Wien in der Handhabung der Verfolgung der Revisionsintervalle einer automatischen Brandmeldeanlage sowie bei der Dokumentation der Eigenüberprüfungen der Feuerschutzvorhänge und einer Brandrauchverdünnungsanlage. Ferner wurde die Kennzeichnung und Freihaltung des brandlastfreien Sicherheitsbereichs vor und hinter den Feuerschutzvorhängen nicht umfassend beachtet. Anlass zur Kritik gab es bei betriebsbedingt offen zu haltenden Feuerschutztüren, deren Selbstschließfunktion mit Keilen außer Kraft gesetzt wurde, und bei der Dokumentation von Wartungsmaßnahmen an diversen Brandschutzeinrichtungen durch nicht aktuelle Prüfplaketten.

Festgehalten wird, dass die geprüfte Einrichtung bereits im Zuge der Prüfung durch den Stadtrechnungshof Wien die Mängelbehebung beauftragte bzw. in die Wege leitete.

Die gegenständliche sicherheitstechnische Prüfung der Depots von Wien Museum diene insbesondere dazu, Aspekte des Brandschutzes und der allgemeinen Sicherheitstechnik zu überprüfen bzw. das Sicherheitsniveau zu heben.

Bericht der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 14 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	12	85,7
in Umsetzung	2	14,3
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Es wäre eine Evaluierung der betriebsbedingt offen zu haltenden Feuerschutztüren in beiden Depots durchzuführen und diese Türen mit entsprechenden Festhaltmagneten zu versehen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Feuerschutztüren bleiben geschlossen.

Empfehlung Nr. 2

Es wären die Brandschotte im Depot 1 durch eine Fachfirma auf ihre normgerechte Herstellung überprüfen zu lassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen. Eine entsprechende Überprüfung wurde bereits veranlasst.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Überprüfung wurde durchgeführt und allfällige Mängel behoben.

Empfehlung Nr. 3

Es wurde empfohlen, das Lagerverbot im Bereich des brandlastfreien Sicherheitsbereichs der Feuerschutzvorhänge im Depot 2 einzuhalten und die Mitarbeitenden diesbezüglich erneut zu unterweisen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen bzw. diese an die Depot-eigentümerin zur Bearbeitung weitergeleitet.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die zutreffenden Bereiche im Depot der Vermieterin wurden bereits markiert, geräumt und die Mitarbeitenden instruiert.

Empfehlung Nr. 4

Es wäre jene Sicherheitszone im Depot 1, die von einer Brandlast vor und hinter dem Feuerschutzvorhang freizuhalten ist, am Boden deutlich sichtbar zu kennzeichnen und die Bediensteten auf das Lagerungsverbot in diesem Bereich hinzuweisen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen bzw. wurde ein Großteil der freizuhaltenden Bereiche bereits gekennzeichnet. Die Bediensteten wurden entsprechend unterwiesen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 5

Es wäre das für den Ladeplatz des Elektrostaplers im Depot 1 erforderliche Explosionsschutzdokument entsprechend der Verordnung explosionsfähige Atmosphären erstellen zu lassen, um damit die konkreten Abmessungen des Gefahrenbereiches optisch kennzeichnen zu können.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen. Es wurde ein Explosionsschutzdokument bereits während der Prüfungsphase beauftragt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 6

Es wurde empfohlen, den Ladebereich des elektrischen Deichselstaplers im Depot 2 zu definieren bzw. zu kennzeichnen oder den Abstell- und Ladeplatz außerhalb des Depotbereichs zu verlegen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird in Abstimmung mit der Depoteigentümerin nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Dazu wird ein eigener Bereich für den Handhubstapler des Wien Museums in der Anlieferung im Erdgeschoß des Gebäudes markiert.

Empfehlung Nr. 7

Es wäre die Einhaltung des zweijährigen Revisionsintervalls der automatischen Brandmeldeanlage im Depot 2 durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen bzw. diese an die Depot-eigentümerin zur Bearbeitung weitergeleitet.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 8

Es wurde empfohlen, die Fachfirma anzuhalten, die Wartung des jeweiligen Feuer-schutzvorhanges im Depot 1 mittels einer aktuellen Wartungsplakette zu kennzeich-nen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Dies wurde bei der diesjährigen Wartung bereits berücksichtigt.

Empfehlung Nr. 9

Es wären für das Depot 1 die Mitarbeitenden nachweislich hinsichtlich der Brand-schutzordnung bzw. der Handhabung der ersten Löschhilfe zu unterweisen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Unterweisung er-folgte zwischenzeitlich.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 10

Es wurde aufgrund von fehlenden oder falschen Eintragungen in den Brandschutzplänen beider Depots empfohlen, diese Pläne entsprechend der tatsächlichen Nutzung bzw. der vorhandenen brandschutztechnischen Einrichtungen anzupassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Eine entsprechende Aufarbeitung findet derzeit statt.

Empfehlung Nr. 11

Es wurde für das Depot 1 empfohlen, die monatlichen Überprüfungen der Feuer-schutzvorhänge gemäß der Prüfzertifizierung und der Funktionsfähigkeit der Brand-rauchverdünnungsanlage durchzuführen und in den Überprüfungsumfang der Eigenkontrollen aufzunehmen bzw. diese im Brandschutzbuch entsprechend zu dokumentieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Überprüfungen wurden in den Umfang der Eigenkontrollen aufgenommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 12

Es wäre aufgrund der hohen Anzahl an brandschutztechnischen Anlagenkomponenten im Depot 1 die Anbringung von aktuellen Wartungsplaketten bei den Fachfirmen einzufordern.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Dies wurde bei der diesjährigen Wartung durchgeführt.

Empfehlung Nr. 13

Es wären die elektrischen Sicherheitssysteme im Depot 1 durch eine anerkannte Fachfirma für Sicherheitstechnik abnehmen zu lassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Der entsprechende Schlussbericht aus dem Jahr 2013 konnte mittlerweile ausgehen werden.

Empfehlung Nr. 14

Es wurde im Depot 2 hinsichtlich der Nennversorgungszeit der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage empfohlen, eine Rücksprache mit der befunderstellenden Fachfirma zu halten und erforderlichenfalls eine Erneuerung der Akkus in die Wege zu leiten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen bzw. diese an die Depot-eigentümerin zur Bearbeitung weitergeleitet.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Empfehlung wurde im Zuge der jährlichen Wartung bereits umgesetzt.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im Oktober 2020