



STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

StRH VI - 11/19

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 34, Veranstaltungen in Amtshäusern

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	4
Umsetzungsstand im Einzelnen.....	5
Empfehlung Nr. 1.....	5
Empfehlung Nr. 2.....	5
Empfehlung Nr. 3.....	6
Empfehlung Nr. 4	6
Empfehlung Nr. 5.....	7
Empfehlung Nr. 6.....	7

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.beziehungsweise
Nr.Nummer

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog Veranstaltungsstätten in Amtshäusern einer sicherheitstechnischen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 5. Mai 2020 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 13. Mai 2020, Ausschusszahl 38/20 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog fünf Veranstaltungsstätten in ausgewählten Amtshäusern, die in der Verwaltung der Magistratsabteilung 34 stehen, einer sicherheitstechnischen Prüfung.

Die Prüfungsobjekte präsentierten sich in einem optisch guten Zustand. Die sicherheitstechnische Ausstattung entsprach dem erforderlichen Umfang und dem Stand der Technik.

Hinsichtlich des Brandschutzes hatte der Stadtrechnungshof Wien jedoch Kritik anzubringen. So war die Kennzeichnung im Bereich der Fluchtwege punktuell anzupassen. Die Zugänglichkeit zu einem Feuerlöscher war nicht gegeben, die Dokumentation der Überprüfung einer Brandmeldeanlage zu vervollständigen sowie in Brandschutzplänen die korrekten Bezeichnungen von Brandmeldern einzutragen.

Die gegenständliche Prüfung sollte dazu beitragen, die Sicherheit bei Veranstaltungen in Amtshäusern zu heben.

Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 6 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	6	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Aus grundlegenden Sicherheitsüberlegungen sollten die Sitze bei der Ausführung einer Reihenbestuhlung untereinander verbunden werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen. Gemäß gültiger Dezentralisierungsverordnung (aufbauend auf der Novelle 2014) obliegt in den Räumlichkeiten der Bezirksvorstehung und den Festsälen sämtliches bewegliches Inventar dem Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Bezirksvorstehung. Die Magistratsabteilung 34 wird die zuständigen Wiener Bezirksvorstehungen über die vom Stadtrechnungshof Wien getroffene gegenständliche Empfehlung in Kenntnis setzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Wiener Bezirksvorstehungen wurden mit Schreiben vom 10. März 2020 über die gegenständlichen Empfehlungen des Stadtrechnungshofes Wien in Kenntnis gesetzt.

Empfehlung Nr. 2

Die Fluchtwege in einer Veranstaltungsstätte wären eindeutig festzulegen und zu kennzeichnen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die bauliche Umsetzung der Empfehlung wurde mit 15. November 2020 abgeschlossen.

Empfehlung Nr. 3

Die ungehinderte Zugänglichkeit von gekennzeichneten Feuerlöschern wäre stets zu gewährleisten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 4

Die Dokumentation der Überprüfung der Brandmeldeanlage in einem Amtshaus wäre nachzuholen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Dokumentation der Überprüfung (Inspektionsbericht der akkreditierten Prüf- und Inspektionsstelle vom 7. Jänner 2020) liegt vor.

Empfehlung Nr. 5

Die Angaben in den Brandschutzplänen eines Amtshauses wären richtigzustellen und die im Plankasten aufzubewahrenden Unterlagen zu ergänzen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wurde bereits nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 6

Technikräume und Niederspannungsverteiler sollten von jeglichen Lagerungen freigehalten und die dort gelagerten Materialien an einen bestimmungsgemäßen Aufbewahrungsort verbracht sowie der Schutt bzw. die leicht brennbaren Materialien entfernt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wurde bereits nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im Dezember 2020